

RAMONA HÖNL

TRUMPF 4

TRUMPF **4.0**

Predictive Service Center

TRUMPF

TRUMP

1. ACB Laser 2. 3. TRUMP

Visual Assistance 70

https://www.trumpf.com/ja_JP/newsroom/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96trumpf%E3%81%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B0%86%E6%9D%A5%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AB%98%E3%81%844%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/

□産□□に□む□能性□見極める□フォーマ□スチェ□□

□る金属加工業者の現場で□生産が安定して流れて□る□もかかわらず、生産□数□目標に届かず、品質も変□している場合を想定してみましょう。そのような □況□、原因究明に生産部長が□用できるのが□TRUMP□無料で提□□ているパフォーマンスチ□ックです□INTECHおよ□Blechexpo□初公開されたこのサービスでは、TRUMP□□キ□パートチームがマシン状□、サービス・エラー履歴□ソフトウェアバージョンなどのマシンデー □□前もって分析します。こ□は、既存のコネクティ□テ□機能を利用して、マ□ンをTRUMPのネットワークに接続することで可能に □ります。大抵□30□で済む話し合いの中□、当社のエキスパートは、まだ活用されていない可□性がどこにあるのかを指摘します。それには例えば、お客 □が□れ□しまったか見落としているデ □タル機能、ダウンタイムを回避す □ためのアドバイス、利用されてい □いフィルター、不適切な操□方□、便利なツールなどが該当し □□し調整するだけで、大き□効果が得られるようになります。その結果、お客様は効率を狙い通りに持 □的□高めることが可能になり□す。これは□TRUMP□スマートにネットワーク接続することで実現しま □。

□べ□□い□で□把握□きる工作□械□Smart View

□る農業機械メーカーでの□ーンです。生産部長が□朝□産現場を巡回しなが□自□自答しています。異常が□いか？ レーザ切断機は□定通りに稼働しているか？ そこでは、工作機械用 Smart Viewのダッシュボー□を見るだけ□、答えが得られるように□っています。マシン状態、稼働時間、ダウンタイ□ ′ □ログラム分析、コンディ□ョンモニタリングからのデータなど、すべてが一□所□見やすくまとめられてい□す。曲げ加工などの下流のプロセス□ ′ Oseon□接続することで□示□れるようになっています□そ□結果、時間が節約され、 □明性が得られ、意思決定□やすくなっています。□ー□ーは逸脱を即座に検出し□数回クリックするだけで□能を分析し、プロセスを的確□改善することができ、そ□がデジタルで簡単かつ□率□に実現します□

□出□□の□大□コス□削減が両□する将来□の高い□□ビ□

TRUMPはお客様の負担を長期的に軽減する□と□□的として、提供サービ□と契約モデルを継続的に改良しています。マシンを定期□にメンテナンスし、デ□タルツールを利用するお□様には、故障の削減とより良□条件という□□のメリットがもたらされ□す。それと同時に、TRUMPはデジタルソリュ□ションも常時拡大しています。そのため、お客様は今後 □り一層多くの問題を早□に検出し、現場へのサー□スエンジニア出動なしでリモ□トで解決で□□ようになります。先見の□があり、投資する価値□あ□サービスをぜひご利□く□さい。

RAMONA HÖNL

広報担当者（工作機械）

https://www.trumpf.com/ja_JP/newsroom/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96trumpf%E3%81%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B0%86%E6%9D%A5%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AB%98%E3%81%844%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/