



# ToolMaster / ToolMaster Linear

技术数据

**ToolMaster 40 个工作站****ToolMaster 70 个工作站****ToolMaster Linear, 18 个工站**

<b>转换机</b>			
模具数量	40 件	70 件	18 件
更换耗时	9 sec	9 sec	4 sec

## 技术数据

**ToolMaster Linear, 54 个工站****ToolMaster Linear, 90 个工站**

<b>转换机</b>		
模具数量	54 件	90 件
更换耗时	4 sec	4 sec