



# ToolMaster / ToolMaster Linear

技術資料

**ToolMaster 40 個工作  
站****ToolMaster 70 個工作  
站****ToolMaster  
Linear, 18 個工站**

轉換器			
模具數目	40 個	70 個	18 個
更換時間	9 sec	9 sec	4 sec

## 技術資料

**ToolMaster  
Linear, 54 個工站****ToolMaster  
Linear, 90 個工站**

轉換器		
模具數目	54 個	90 個
更換時間	4 sec	4 sec